

**Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения**

«Детский сад № 18 общеразвивающего вида»

Наименование объекта и организации

184505, Мурманская область, г.Мончегорск, Ленинградская набережная, дом 34, корпус 4

Адрес

№ п/п	Структурно-функциональные зоны и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и других МГН* (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального ремонта):		Состояние доступности соответствующей зоны		
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)	на момент обследования	после 1-го этапа	после 2-го этапа
1.	Территория, прилегающая к зданию - Входы на территорию - Пути движения на территории - Лестница(наружная) - Пандус (наружный) - Автостоянка и парковка	1.1. Неровная поверхность на путях движения 1.2. Отсутствует контрастная и тактильная маркировка на путях движения ко входу в здание. 1.3. На входной калитке отсутствует адаптированная ручка (О-в)	1.1. Установить на входной калитке адаптированную ручку 1.2. Установить контрастную и тактильную маркировку на путях движения ко входу в здание.	1.1. Выровнять поверхность. 1.2. Установить тактильную плитку из ПВХ (конусообразные рифы)	К – ВНД О-н – ВНД О-в – ВНД С-п – ВНД С-ч – ВНД Г-п – ВНД Г-ч – ВНД У – ДУ-пп	К – ВНД О-н – ВНД О-в – ДП С-п – ВНД С-ч – ДУ-пп Г-п – ДУ-пп Г-ч – ДУ-пп У – ДУ-пп	К -ДУ-пп О-н -ДУ-пп О-в -ДП С-п- ДЧ С-ч- ДЧ Г-п - ДЧ Г-ч- ДЧ У-ДП
2.	Вход в здание - Лестница (наружная) - Пандус (наружный) - Входная площадка (перед дверью) - Дверь (входная) - Тамбур	2.1. Отсутствуют контрастный и тактильный наземные указатели перед входом в здание и на крыльце (С-п, С-ч) 2.2. Отсутствует тактильная маркировка крайних ступеней лестницы (С-п, С-ч) 2.3.Отсутствуют нормативные поручни на лестнице (С-п) 2.4. Лестница не дублируется пандусами или иными подъёмными устройствами (К) 2.5. Дверной проём не	2.1. Разместить контрастный и тактильный наземные указатели перед входом в здание и на крыльце 2.2.Установить тактильные указатели, выполняющие предупреждающую функцию.	2.1. Установить нормативные поручни на лестнице 2.2. Расширить дверной проём, утопить порог, заменить дверные ручки 2.3. Приобрести мобильный пандус	К – ВНД О-н – ВНД О-в – ВНД С-п – ВНД С-ч – ВНД Г-п – ДУ-пп Г-ч – ДУ-пп У – ДУ-пп	К – ВНД О-н – ВНД О-в – ВНД С-п – ДЧ С-ч – ДП Г-п – ДУ-пп Г-ч – ДУ-пп У – ДУ-пп	К -ДУ-пп О-н -ДУ-пп О-в -ДУ-пп С-п- ДП С-ч- ДП Г-п - ДЧ Г-ч- ДЧ У-ДП

		соответствует стандартам. (О-н, О-в, К) 2.6. Порог на входе более 2,5 см (К)					
3.	Пути движения внутри здания - Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) - Лестница (внутри здания) - Пандус (внутри здания) - Лифт пассажирский (или подъемник) - Дверь - Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	3.1. Дверные проёмы и дверные ручки не соответствуют стандартам (О-в, О-н, К) 3.2. Отсутствуют контрастная и тактильная напольная маркировка путей движения в здании (С-п, С-ч) 3.3. Расположение выключателей на ненормативной высоте 3.4. Порог на пути эвакуации более 2,5 см (О-н, К)	3.1. Разместить контрастную и тактильную напольную маркировку путей движения в здании	3.1. Привести дверные проёмы и дверные ручки в соответствие стандартам 3.2. Разместить выключатели на нормативной высоте 3.3. Сравнить пороги на пути эвакуации	К – ВНД О-н – ВНД О-в – ВНД С-п – ВНД С-ч – ВНД Г-п – ВНД Г-ч – ВНД У – ДУ-пп	К – ВНД О-н – ВНД О-в – ВНД С-п – ДУ-пп С-ч – ДУ-пп Г-п – ДУ-пп Г-ч – ДУ-пп У – ДУ-пп	К -ДУ-пп О-н -ДУ-пп О-в -ДУ-пп С-п- ДП С-ч- ДП Г-п - ДЧ Г-ч- ДЧ У-ДП
4.	Зоны целевого назначения здания - Кабинетная форма обслуживания - Зальная форма обслуживания - Форма обслуживания с перемещением по маршруту - Кабина индивидуального обслуживания Жилые помещения Места приложения труда	4.1. Дверные проёмы и дверные ручки не соответствуют стандартам.(О-в, О-н, К) 4.2. Порог на пути эвакуации более 2,5 см (О-н, К) 4.3. Отсутствует специализированная адаптационная и реабилитационная аппаратура (Все) 4.4. Отсутствует индукционная система (Г-ч) 4.5. Отсутствуют тактильные и контрастные направляющие и предупреждающие указатели (С-п, С-ч, У)	4.1. Разместить тактильные и контрастные направляющие и предупреждающие указатели 4.2. Приобрести индукционную систему	4.1. Привести дверные проемы и ручки в соответствие со стандартами. 4.2. Приобрести специализированную адаптационную и реабилитационную аппаратуру. 4.3. Сравнить пороги на пути эвакуации	К – ВНД О-н – ВНД О-в – ВНД С-п – ВНД С-ч – ВНД Г-п – ВНД Г-ч – ВНД У – ДУ-пп	К – ВНД О-н – ВНД О-в – ВНД С-п – ВНД С-ч – ВНД Г-п – ВНД Г-ч – ДУ-пп У – ДУ-пп	К -ДУ-пп О-н -ДУ-пп О-в -ДУ-пп С-п- ДЧ С-ч- ДЧ Г-п - ДЧ Г-ч- ДЧ У-ДП

5.	Санитарно-гигиенические помещения - Туалетная комната - Душевая/ ванная комната - Бытовая комната (гардеробная)	5.1. Дверные проёмы и дверные ручки не соответствуют стандартам (О-в, О-н, К) 5.2. Расположение выключателей на ненормативной высоте 5.3. Отсутствует унитаз с сенсорной или рычажной сливной арматурой и поручнями (Все) 5.4. Порог на пути эвакуации более 2,5см (О-н,К) 5.5.Отсутствуют поручни к раковинам 5.6. Отсутствие кнопки вызова персонала в закрытых помещениях	5.1. Установить унитаз в соответствие со стандартами 5.2. Сравнять пороги на пути эвакуации 5.3. Установить поручни к раковинам 5.4. Разместить кнопки вызова персонала в закрытых помещениях	5.1. Привести дверные проемы и ручки в соответствие со стандартами. 5.2. Разместить выключатели на нормативной высоте	К – ВНД О-н – ВНД О-в – ВНД С-п – ВНД С-ч – ВНД Г-п – ВНД Г-ч – ВНД У – ДУ-пп	К – ВНД О-н – ВНД О-в – ВНД С-п – ВНД С-ч –ДУ-пп Г-п – ДУ-пп Г-ч – ДУ-пп У – ДУ-пп	К -ДУ-пп О-н -ДУ-пп О-в -ДУ-пп С-п- ДЧ С-ч- ДЧ Г-п - ДЧ Г-ч- ДЧ У-ДП
6.	Система информации на объекте - комплексность - единообразие и непрерывность - оповещение о чрезвычайных ситуациях Сайт организации	6.1. Система оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации не учитывает особенности восприятия отдельных категорий инвалидов (Г-п, Г-ч) 6.2. Нет маркировки зоны открытия дверей.	6.1. Привести в соответствие с нормативами информацию для всех категорий МГН. 6.2. Оформить маркировку зоны открытия дверей.	6.1. Продублировать систему оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учётом особенностей восприятия отдельных категорий инвалидов	К – ВНД О-н – ВНД О-в – ВНД С-п – ВНД С-ч –ВНД Г-п – ВНД Г-ч – ВНД У – ДУ-пп	К – ВНД О-н – ВНД О-в – ВНД С-п – ВНД С-ч –ВНД Г-п – ВНД Г-ч – ВНД У – ДУ-пп	К -ДУ-пп О-н -ДУ-пп О-в -ДУ-пп С-п- ДЧ С-ч- ДЧ Г-п - ДП Г-ч- ДП У-ДП
7.	Пути движения к объекту от остановки				К – ВНД О-н – ВНД О-в – ДП С-п – ВНД С-ч –ВНД Г-п – ДП Г-ч – ДП У – ДП	К – ВНД О-н – ВНД О-в – ДУ-пп С-п – ВНД С-ч –ВНД Г-п – ВНД Г-ч – ДУ-пп У – ДУ-пп	К -ДУ-пп О-н -ДУ-пп О-в -ДУ-пп С-п- ДЧ С-ч- ДЧ Г-п - ДЧ Г-ч- ДЧ У-ДП

* - заполняется с учетом приложения 2 к Методическим рекомендациям

Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГН	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
- на момент обследования	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ДУ-пп
- после неотложных мероприятий (1-го этапа работ)	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп
- после отложенных мероприятий (2-го этапа работ)	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДП
- после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа работ)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП